



Technical Support Bulletin Produktinformation TLS-450Plus

Hinweis

Die Firma Veeder-Root übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Veröffentlichung. Dies gilt insbesondere auch für die inbegriffene Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Firma Veeder-Root kann nicht für darin enthaltene Fehler bzw. zufällige oder Folgeschäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Veröffentlichung haftbar gemacht werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten unterliegen unter Umständen ohne vorherige Ankündigung einer Änderung.

Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Personen bestimmt, welche eine offizielle Veeder-Root Schulung absolviert und die zugehörige Zertifizierung erhalten haben. Diese Veröffentlichung enthält geschützte und vertrauliche Informationen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Veeder-Root fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.

TECHNICAL SUPPORT BULLETIN

TLS4 / TLS4B / TLS450Plus

Thema: Neues TLS-450Plus Netzteil

Kategorie:

Servicemitteilung



Nr. 24_001

Erstellt:

22.04.2024

Einführung

Diese TSB informiert Sie über die Einführung eines neuen TLS-450Plus Netzteils

Anwendung

Bei allen TLS-450Plus Konsolen

Benötigte Teile

TLS-450Plus Netzteil, Teile-Nr. 330020-623

Wichtige Informationen



Teile Identifikation

Siehe unten

Benötigte Informationen


Übersicht

Aufgrund von Lieferkettenproblemen des alten Modells liefert Veeder-Root ab Juli 2023 ein neu gestaltetes Netzteil mit den TLS-450PLUS-Konsolen aus. Das neue Modell hat den gleichen Platzbedarf und die gleiche Funktionalität wie das alte Modell, einschließlich der Kabelanschlüsse etc., nur mit einem anderen Aussehen.

Diese Änderung umfasst auch Ersatznetzteile für das TLS-450PLUS (Teilenummer: 0330020-623).



Altes Netzteil



Neues Netzteil

Revision	Datum	Bemerkung
Rev 0	22. April 2023	Seiten (inkl. Deckblatt): 4 Autor: AK